



NOMBRE: Herramienta para bloquear el amortiguador de vibraciones de la polea del cigüeñal VAG 1.8 / 2.0 TFSi – FSi

REF.: 10314

Precio final: 129,95 € sin IVA

157,24 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Herramienta para bloquear el amortiguador de vibraciones de la polea del cigüeñal VAG 1.8 / 2.0 TFSi – FSi. De este modo se puede quitar el piñón y la polea del cigüeñal y también el amortiguador de vibraciones si es necesario.

DESCRIPCION LARGA:

Este juego completo de herramientas bloquea la rotación del piñón de la cadena de distribución al quitar o instalar el amortiguador de vibraciones (damper).

Es válido para los modelos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat con motores TFSi de 1,8 y 2,0 L con transmisión por cadena.

Códigos de motor:

1.8 L TFSi: BZB, CDAA, BPU, BYT, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CABD, DAJB, CJSA, CJSB, CJEB, CJEE, CJED, CYGA, CDAC, CJSC, CGYA, DAJA

2.0L TFSi: CAWB, CCZA, CBFA, CCTA, CDNB, CDNC, CDND, CJXA, CJXE, CJXH, CHHB, CHHA, CULA, CFKA, DEDA, CHJA, CAWA, CCZC, CCZD, CPSA, CJK A, CJKB, CESA, CETA, CFPA, CNCD, CPLA, CYRB, CYRC; CNCE, CYNB, CYPA, CULB, CULC, CNCB, CWZA, CJXF, CJXC, CJXB, CJXG, CHHC, CCZB

Composición del kit:

Herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones: OEM T10531/1

Perno de tensión de la rueda del cigüeñal: OEM T10531/2

Tuerca para la herramienta de sujeción de la rueda del cigüeñal: OEM T10531/3

Adaptador para la herramienta de sujeción de la rueda del cigüeñal: OEM T10531/4

