



NOMBRE: Extractor de amortiguador de vibraciones de la polea de cigüeñal en motores VW 2.0

REF.: 10694

Precio final: 22,95 € sin IVA
27,77 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Útil **extractor de amortiguador de vibraciones** para polea de cigüeñal en motores VW T6 2.0 CR. Equivalente a OEM T50071 con rosca M22x1,5 mm.

DESCRIPCION LARGA:

El **extractor de amortiguador de vibraciones de la polea de cigüeñal** es la herramienta específica para separar de forma segura el amortiguador de vibraciones de la polea dentada sin causar daños en sus componentes.

Este útil resulta imprescindible en operaciones de mantenimiento en los motores **Volkswagen T6/Transporter** equipados con 4 cilindros common rail de 2.0 L.

Aplicaciones:

- Volkswagen T6 / Transporter (a partir de 2017)
- Motores 2.0L CR de 4 cilindros

Especificaciones técnicas:

- Equivalente a **OEM: T50071**
- Rosca: M22 x 1,5 mm
- Uso específico para extraer sin daños el amortiguador de vibraciones con rosca interior

Ventajas para el taller:

- Evita dañar el amortiguador de vibraciones y la polea de cigüeñal.
- Herramienta dedicada para motores VW 2.0 CR.

- Ahorra tiempo y asegura una extracción precisa.

Preguntas Frecuentes

¿Con qué motores es compatible?

Es válido para los motores Volkswagen T6 / Transporter con bloque 2.0L CR de 4 cilindros.

¿Por qué es necesario este extractor?

Porque el amortiguador de vibraciones va fijado con rosca interior y requiere una herramienta específica para evitar daños.

¿Es equivalente a alguna referencia OEM?

Sí, corresponde al **OEM T50071**.

